

**4000 Souřadnice měřických bodů použitých pro výpočet novoměřických náčrtů dle instrukce A.**

4001	dopočet novoměřického náčrtu č.	1
4002	dopočet novoměřického náčrtu č.	2
4003	dopočet novoměřického náčrtu č.	3



4172	dopočet novoměřického náčrtu č.	172		
4173	dopočet novoměřického náčrtu č.	173		
4174	dopočet novoměřického náčrtu č.	174		
4175	dopočet novoměřického náčrtu č.	175		
4176	Oprava PK 4600	DKM	z-1197/2011	17.2.2011 ŠP
4177	doplnění č.PK 4615 z KN 4615	DKM	z-1260/2011	17.2.2011 ŠP
4178	duplicita PK 5035	DKM	z-1369/2011	18.2.2011 ŠP
4179	odranění předdělené parcely stavbou 3108/13	DKM	z-1367/2011	18.2.2011 ŠP
4180	sloučení parcel 4453/90 a 4453/126	DKM	z-1361/2011	18.2.2011 ŠP
4181	dopočet náčrtů EN a JEN , PK= ZL			
4182	dopočet náčrtů EN a JEN , PK= MB			
4183	dopočet náčrtů EN a JEN , PK= JK			
4184	dopočet náčrtů EN a JEN , PK= EŠ			
4185	dopočet náčrtů EN a JEN , PK= MJ			
4186	dopočet náčrtů EN a JEN , PK= SM		ok	
4187	přečíslování ní zpmz 68, bylo 2X			
4188	<b>Tvorba DKM vektorizace</b>			
4189	Doplnění č.PK 4502 z KN 4507	DKM		17.2.2011 ŠP
4190	duplicita PK 3380	DKM	z-1376/2011	18.2.2011 ŠP
4191	<b>přečíslování ZPMZ 620, ale 620 je mapa závodu a né ZPMZ.....zpmz s číslem 620 již existuje</b>			
4192	obnova PK 3861	DKM	z-4944/2010	2.10.2010 ŠP
4193	obnova PK 3843	DKM	z-5878/2010	10.9.2010 ŠP
4194	zrušení půslučky p.554/25	DKM	z-5208/2010	20.9.2010 ŠP
4195	Odstranění dělené slučky p.4987/206nová p.5432	DKM	z-5209/2010	21.9.2010 ŠP
4196	opr a dopl. 4063 do KN =5256/16	DKM	z-5299/2010	1.10.2010 ŠP
4197	opr jezdecký klub a okolí p3861/1	DKM	z-5506/2010	4.10.2010 ŠP
4198	st. na parc různ. Vlastníků	DKM	z-5592/2010	8.10.2010 ŠP
4199	Odstranění dělené slučky p.4987/206nová p.5438	DKM	z-5605/2010	6.10.2010 ŠP
4200	<b>TVORBA DKM PŘEPOČÍTÁNÍ ZPMZ na KONTROLNÍ BODY</b>			
4201	sloučení parcel	DKM	z-5627/2010	8.10.2010 ŠP
4202	Dopl do kn 4373/20, opr.vým 4373/4	DKM	z-5795/2010	15.10.2010 ŠP
4203	dopl. ZE 3310 do 3301/18	DKM	z-5814/2010	15.10.2010 ŠP
4204	dopl. ZE 2589 do 3301/18	DKM	z-5860/2010	19.10.2010 ŠP
4205	odstr. Dělené slučky	DKM	z-5940/2010	20.10.2010 ŠP
4206	dopl ZE 3608	DKM	z-5154/2010	1.11.2010 ŠP
4207	duplicita 3855/100	DKM	z-6157/2010	1.11.2010 ŠP
4208	stavba na více vl. 3863/1 a 2 opr ze 3862, 3863	DKM	z-6326/10	18.11.2010 ŠP
4209	oddělení 4739/7 na 4739/12	DKM	z-6405/10	18.11.2010 ŠP
4210	<b>HOMOGENIZACE</b>			
4211	Doplnění č. PK5023	DKM	z-6406/2010	17.11.2010 ŠP
4212	Doplnění č. PK4066	DKM	z-6407/2010	17.11.2010 ŠP
4213	Doplnění č. PK2871	DKM	z-6566/2010	17.11.2010 ŠP
4214	doplnění částí ZE 3844, 3845	DKM	z-6245/2010	3.11.2010 ŠP
4215	parcela bez pč.-4464/36	DKM	z-6327/2010	16.11.2010 ŠP
4216	odstr. Dělené slučky	DKM	z-6328/2010	9.11.2010 ŠP
4217	doplnění částí ZE 3641	DKM	z-6329/2010	9.11.2010 ŠP
4218	rozprac.			
4219	doplnění částí ZE 4083	DKM	z-6838/2010	30.11.2010 ŠP
4220	doplnění částí ZE 4210//3	DKM	z-6844/2010	30.11.2010 ŠP
4221	oprava 4293/4,./10 zrušení./18	DKM	z-6640/2010	22.11.2010 ŠP
4222	doplnění částí ZE 3639//5	DKM	z-69572010	3.12.2010 ŠP
4223	doplnění částí ZE 3679	DKM	z-7038/2010	8.12.2010 ŠP

4224	doplnění částí ZE 3680,3683,3688,5009	DKM	z-7039/2010	8.12.2010	ŠP
4225	Oprava p.KN 4708, 4712	DKM	z-7365/2010	22.12.2010	ŠP
4226	Doplnění č.ZE 4882	DKM	z-457/11	20.1.2011	ŠP
4227	ODDĚLENÍ DUPLICITY pk 3630	DKM	z-1117/11	18.1.2011	ŠP
4228	Oprava GPÚ LN -Dobronměřice	DKM	z-1393/11	22.2.2011	ŠP
4229	Doplnění č. ZE 5152 =KN 4562/9	DKM	z-850/2011	2.2.2011	ŠP
<b>4230</b>	<b>náčrt pro přečíslování bodů použitých v DKM z kontrolního zaměření</b>				
4231	Doplnění č.ZE 2911=KN 4881/289	DKM	z-851/2011	2.2.2011	ŠP
4232	oprava PK 3048,3046,3049 a KN 3024/70,71,4870/3	DKM	z-855/2011	3.2.2011	ŠP
4233	Oprava GPÚ LN -Lenešice	DKM	z-1435/11	22.2.2011	ŠP
4234	Neměřický KP-Sloučení parcel	DKM	z-1467/2011	24.2.2011	ŠP
4235	Neměřický KP-Sloučení parcel	DKM	z-1468/2011	24.2.2011	ŠP
4236	Neměřický KP-Sloučení parcel	DKM	z-1471/2011	24.2.2011	ŠP
4237	Námitka rozprac.				
<b>4238</b>	<b>načtení BPEJ</b>				